

OK


OKコン P112

銅単線の中継・分岐配線に差し込むだけで確実に接続。 透明で差し込み状態の目視確認が可能。



OJ ジョイカバー

屋内配線における ケーブル相互接続箇所の保護に。



OP

トーメーキャップ

P114

E型リングスリーブ使用箇所の絶縁処理に。 テープ巻きに比べ、個人差のない安定した 絶縁処理が可能。



銅単線の中継・分岐配線に差し込むだけで確実に接続。透明で差し込み状態の目視確認が可能。

屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。



RoHS2

定格電圧



■ 規格等

- ・JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ適合品
- ·公共建築工事標準仕様書記載
- ・公共住宅建設工事共通仕様書記載
- ・内線規定記載工法
- ・電気用品安全法認可品〈PS〉E

■ 作業手順



20

電線被覆を11~ 13mm剥ぎ取る。



電線を差し込む。



3 芯線を挿入穴に向かって突き当たるまでまっすぐに差し込む。




● 芯線が金具より2mm 以上突き出ていること を確認する。



11つまります コネクタをひねらず まっすぐに倒しこみ、 ボックスへ納める。

【注意】

- ・銅単線 ϕ 1.2、 ϕ 1.6、 ϕ 2.0を使用する。それ以外の電線は絶対に使用しないこと。
- ・差し込み部の芯線はまっすぐにする。
- ・曲がり、キズ、錆のある芯線は絶対に使用しないこと。
- ・コネクタから一度抜いた芯線は絶対に使用しないこと。
- 再結線する場合は、電線の傷ついた部分を切断し、新たに被覆をむき、差し込むこと。
- ・斜め挿入は絶対にしないこと。
- ・差し込んだ電線を1本ずつ引っ張ってコネクタから抜けないことを必ず確認すること。
- $\cdot \phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ の電線を抜き差しした箇所では $\phi 1.2$ の電線で再使用しないこと。
- 必ず屋内配線用ボックス内でご使用ください。



■ 電線の取り外し方

電線を引っ張りながら コネクタを左右交互にひねる。




■ 型式·仕様

型式	差込本数	本体色	適合電線	定格	認定検査機関	本体質量	販売単位
OK-2	2本	透明赤	銅単線 φ1.2 φ1.6 φ2.0	300V 20A	PS JET	約2g	1箱(60個入)
OK-3	3本	透明橙				約3g	1箱(50個入)
OK-4	4本	透明黄				約3g	1箱(40個入)
OK-5	5本	半透明白				約4g	1箱(35個入)
OK-8	8本	透明灰				約6g	1箱(20個入)
OK-6W	6本	透明青				約5g	1箱(25個入)
OK-8W	8本	透明灰				約6g	1箱(20個入)

■ 外形寸法図 <0K-2> <0K-3> <0K-4> <0K-5> 11 15 19 23 18.5 18.5 18.5 ストリップゲージ ストリップゲージ ストリップゲージ ストリップゲージ A 11mn 検電穴 (φ1.9) 検電穴 (φ1.9) 検電穴 (φ1.9) 検電穴 (φ1.9) <0K-8> <0K-6W> <0K-8W> 35 15.3 19.3 18.5 ストリップゲージ ストリップゲージ ストリップゲージ o 1 mm 15.4 15.4 検電穴 (φ1.9) 検電穴 (φ1.9) 検電穴 (φ1.9)

■材 質





E型リングスリーブ使用箇所の絶縁処理に。テープ巻きに比べ、個人差のない安定した絶縁処理が可能。

屋内配線用E型スリーブ絶縁キャップ



RoHS2

定格電圧 600

- ·公共建築工事標準仕様書記載
- 公共住宅建設工事共通仕様書記載

■ 作業手順



圧着作業 芯線の端はスリーブの端から 1~2mmであること。



芯線にキャップを被せる。



「パチン」と音がするまで キャップを被せる。




0 P

キャップをひねらずまっすぐに 倒しこみ、ボックスへ納める。

【注意】

- ・Eスリーブ以外は絶対に使用しないこと。
- ・規定の工具で正しく圧着すること。
- ・右図のような圧着は絶対にしないこと。




・E-小スリーブをOP-2(E-中、大スリーブ用)でキャップしないこと。 ・キャップを被せた後、引っ張って抜けないことを必ず確認すること。 屋内配線用ボックス内でご使用ください。

■ 型式•仕様

	型式	適合スリーブ	本体色	定格電圧	使用周囲温度	本体質量	販売単位
	OP-1	JIS銅線用裸圧着スリーブE-小	透明(赤)	AC/DC 600V	-20~+80°C	約2g	1袋(100個入)
Ī	0P-2	JIS銅線用裸圧着スリーブE-中、大	銅線用裸圧着スリーブE-中、大 透明(青)		-20~+80 C	約2g	1 (1000個人)

■ 外形寸法図




■材質



電線接続後の露出防止・保護に。



■ 作業手順



○ 電線を接続する。



02 ジョイカバーを被せる。



13 弁が折れ曲がった場合は、 回転させて弁を開く。



■ 型式・仕様

型式	本体色	本体質量	販売単位(※1)
OJ-1	半透明	約19g	300個/箱

※1 梱包形態:30袋(10個/1袋)/1箱

■ 外形寸法図

